

ARRETE MUNICIPAL

N° 2024-039

DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE – COLLECTIVITE DE CARIGNAN DE BORDEAUX

Vu les articles L2213-32, L2225-1 à 4 et L5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Vu les articles R2225-1 à 10 du Code général des collectivités territoriales (décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie) ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie en Gironde ;

Vu la compétence reconnue au maire/président en matière de défense extérieure contre l'incendie,

Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment, du **Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie** (RDDECI), d'identifier les risques à prendre en compte, de fixer en fonction des risques la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie, afin de déterminer les modalités de mise à jour des données et de contrôles techniques,

ARRETE

ARTICLE 1 – Généralités

La Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer l'alimentation en eau des engins ou matériels de lutte contre l'incendie par l'intermédiaire de Points d'Eau Incendie (PEI) identifiés à cette fin.

Le présent arrêté a pour objectif de procéder à l'identification des risques à prendre en compte, d'inventorier les PEI et de fixer leurs modalités de contrôle.

ARTICLE 2 – Identification des risques

Le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Gironde détermine des besoins en eau en fonction du type de risque (pages 13 à 18 du RDDECI). Le cas général peut se décliner comme suit :

➤ Risques courants :

- ✓ Faible - Très faible : débit d'eau de 30m³/h pour une durée de référence du sinistre d'1h
- ✓ Ordinaire : débit d'eau de 60m³/h pour une durée de référence du sinistre d'2h soit un volume d'eau total de 120 m³
- ✓ Important : débit d'eau de 120m³/h pour une durée de référence du sinistre d'2h soit un volume d'eau total de 240 m³
- ✓ Très important : débit d'eau de 180m³/h pour une durée de référence du sinistre d'2h soit un volume d'eau total de 360 m³
- ✓ Etablissement Recevant du Public (ERP) : Grille D9 du RDDECI (page 18)

➤ Risques particuliers : (Exploitations agricoles, bâtiments historiques...) Evaluation de la DECI à la charge du pétitionnaire selon la grille D9 à transmettre au SDIS pour validation.

ARTICLE 3 – Points d'Eau Incendie

Les Points d'Eau Incendie (publics et privés) regroupent les poteaux et les bouches d'incendie raccordés au réseau d'eau sous pression ainsi que les points d'eau naturels et artificiels (réserves ouvertes, aériennes, enterrées ou souples, mares, étangs, cours d'eau).

La liste de tous les points d'eau incendie de la commune est élaborée avec les caractéristiques suivantes :

➤ Identification du PEI :

- Numéro d'ordre du PEI
- Type de PEI
- Adresse (localisation)
- Statut (public/privé) si privé convention à transmettre obligatoirement
- Gestionnaire du réseau

- Caractéristiques du PEI
- Date du dernier contrôle hydraulique
- Débit/Pression ou volume estimé (pour les réserves incendie)
- Date du dernier contrôle fonctionnel annuel
- L'ensemble de ces caractéristiques figurent dans le tableau en annexe.

ARTICLE 4 – Mise à jour des données

L'actualisation de l'inventaire des points d'eau incendie du présent arrêté fait partie intégrante des processus d'échanges d'informations entre le SDIS 33 et le service public de la DECI.

ARTICLE 5 – Modalités de réalisation des contrôles techniques des PEI

Les contrôles techniques, destinés à évaluer les capacités des points d'eau incendie de la commune, sont à la charge du service public de DECI et comprennent conformément au RDDECI :

- Un contrôle fonctionnel annuel s'assurant de l'état opérationnel des PEI :
 - ✓ Accessibilité et visibilité
 - ✓ Présence d'eau par ouverture/fermeture des poteaux et bouches
 - ✓ Bonne manœuvrabilité des appareils (dégrippage)
 - ✓ Présence des bouchons raccords
 - ✓ Intégrité des demi-raccords
- Un contrôle hydraulique débit/pression une fois tous les 3 ans des PEI raccordés au réseau :
 - ✓ Débit maximal
 - ✓ Débit à un bar
 - ✓ Pression dynamique au débit requis par l'analyse des risques

Les contrôles techniques seront réalisés conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 18 octobre 2018 et portant sur le transfert de compétence. Le service public de la DECI est assuré par le Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde.

ARTICLE 6 – Ampliation mention des destinataires.

Le SDIIS 22, rue Boulevard Pierre 1^{er} 33000 BORDEAUX.

Le SDEEG 12, du Cardinal Richaud 33000 Bordeaux.

La GENDARMERIE 9, chemin Stade 33360.

Le PREFET de la Gironde Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux.

ARTICLE 7 – RECOURS

Le Maire,

- Certifie sous sa responsabilité le caractère de cet acte qui sera affiché au siège de la collectivité,
- Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication de l'Etat.

Fait et arrêté les jours, mois et an que dessus ;

Au registre sont les signatures.

Fait à Carignan de Bordeaux,
Le 03 avril 2024

Le Maire,



The stamp is circular and blue. It features a central emblem depicting a figure on horseback, surrounded by the text "Mairie de CARIGNAN DE BORDEAUX" and "Gironde". Below the emblem, the name "Thierry GENETAY" is handwritten.

CARIGNAN DE BORDEAUX

| Implantation | N° Insee | Nom Commune | N°PEI | Type | Eau | Adresse | Pression Statique | Pression Dynamique | Débit Maxi bar | Débit A 1 bar | Diamètre alum | Volume réservé m3 | Anomalies | Prise | Légende * Etat | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|-------|----------|-----|--|-------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|-------|--------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | -Indisponible | -En service | -Sans anomalie | -Non conforme en service | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22001 | PI 100 | ✓✓ | RUE AUGUSTIN D'AUREAU / RUE DE VERDUN | 4,5 | 3,0 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22002 | PI 100 | ✓✓ | ROUTE DE TRESSES / RUE LEYSSON | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22003 | PI 100 | ✓✓ | RUE LAMARQUE / ALLEE DU BOUT DU ROC | 4,8 | 3,0 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Abords non entretenus (végétation, etc) | Contrôle technique du SDIS le 02/05/1920 | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22004 | PI 100 | ✓✓ | ALLEE D'ALIES AU N° 12 | 3,8 | 2,0 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | 1 bouchon de 70 manquant (autres anomalies préciser) | peinture | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22005 | PI 100 | ✓✓ | RUE DU PONTEL / RUE AUGUSTIN DAUREAU | 4,2 | 2,1 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Manque numérotation | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22006 | PI 100 | ✓✓ | ALLEE DES CHENES DE ROBERT A 20 M RUE DU PONTEL | 3,8 | 1,8 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Manque numérotation | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22007 | PI 100 | ✓✓ | ALLEE DU GRAND ARNAUD FACE AU N° 8 | 8,5 | 1,2 | 57 | 45 | | | | | | <input type="checkbox"/> | | Contrôle technique du SDIS le 03/02/2023 | Contrôle technique du SDIS le 03/02/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22008 | PI 100 | ✓✓ | ALLEE FITTA FACE N° 19 | 5,5 | 1,0 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Manque numérotation | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22009 | PI 100 | ✓✓ | CHEMIN DE CALONNE / CHEMIN DE VIGNAC FACE AU N° 17 | 4,2 | 2,5 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Manque numérotation | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22010 | PI 100 | ✓✓ | ROUTE DE L'ATRESNE / ALLEE DU VALLOON | 4,2 | 0,0 | 50 | 50 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Capot PI manquant ou cassé | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22011 | PI 100 | ✓✓ | ALLEE DU VALLON AU N° 9 | 4,2 | 0,0 | 48 | 30 | | | | | | <input type="checkbox"/> | | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22012 | PI 100 | ✓✓ | RUE BEAUGÉY FACE AU N° 15 | 4,0 | 2,8 | 0 | 0 | | | | | | <input type="checkbox"/> | Abords non entretenus (végétation, etc) | Contrôle technique du SDIS le 04/05/2023 | Contrôle technique du SDIS le 04/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22013 | CI ENTER | ✓✓ | AV ENUE DE CLARET FACE CHEMIN PITCHOU / CHEMIN D'OASIS | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | Signalisation à matérialiser Signalisation inexistant Abords non entretenus (végétation, etc) Réalimentation ne fonctionne pas | Signalisation à matérialiser Signalisation inexistant Abords non entretenus (végétation, etc) Réalimentation ne fonctionne pas | Cuve enterrée sans système de 1/2 racc. + manque signalisation Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22014 | CI ENTER | ✓✓ | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | Fuite sur fosse à cpt. Indispo sis 20/09/2021 en attente confirmation anomalie | Fuite sur fosse à cpt. Indispo sis 20/09/2021 en attente confirmation anomalie | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22015 | CI ENTER | ✓✓ | RUE PLEIN CIEL FACE AU N° 24 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | Débit réalimentation inconnu Manque numérotation | Débit réalimentation inconnu Manque numérotation | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 | |

01/02/2024

CARIGNAN DE BORDEAUX

| Implantation | N°Insee | Nom Commune | N°PEI | Type | E A n t à o | Adresse | Légende * Etat | | | Légende * Etat | | | Observation |
|---------------|---------|-----------------------|-------|--------|-------------|--|-------------------|--------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | Pression statique | Pression dynamique | Débit Maxi | Débit A 1 bar | Diamètre alim | Volume réservé m3 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22016 | PI 100 | ✓ | RUE DE CADENE / CHEMIN DE CABANNES | 4,0 | 2,0 | 69 | 38 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22017 | PI 100 | ✓ | CHEMIN GIZARD - SALLE DE SPORT | 5,0 | 2,5 | 0 | 0 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22018 | PI 100 | ✓ | CHEMIN DE CALONNE / CHEMIN DE VIGNAC FACE AU N° 42 | 5,0 | 2,0 | 50 | 50 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22019 | PI 100 | ✓ | CHEMIN DE SONNEY / ALLEE DU MOULIN DE SONNEY | 2,8 | 2,0 | 0 | 0 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22020 | PI 100 | ✓ | ALLEE DU MOULIN DE SONNEY FACE AU N° 12 | 3,5 | 1,5 | 0 | 0 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22021 | PI 100 | ✓ | ALLEE DU MOULIN DE SONNEY AU N° 34 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22022 | PI 100 | ✓ | AVENUE DE CLARET AU N° 48 | 2,9 | 0,0 | 27 | 20 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22023 | PI 100 | ✓ | LOT LOUSTAOU NEOU AU N° 009 | 4,5 | 2,5 | 60 | 54 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22024 | PI 100 | ✓ | ALLEE DE LA HAUTE PRAIRIE AU N° 09 | 5,5 | 0,0 | 59 | 46 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22025 | PI 100 | ✓ | ALLEE DE LA HAUTE PRAIRIE AU N° 25 | 5,0 | 0,0 | 55 | 35 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22026 | PI 100 | ✓ | CHAI JOANE CHEMUN DE GUERIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22028 | PI 100 | ✓ | AVENUE DE CLARET / RUE LAMOTHE | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22029 | PI 100 | ✗ | ROUTE DE TRESSES FACE CHEMIN PITCHOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22030 | PI 100 | ✓ | ALLEE DE COEUILLES FACE AU N° 41 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22031 | PI 100 | ✓ | ALLEE DE COEUILLES FACE AU N° 27 | 4,0 | 0,0 | 35 | 15 | | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22032 | PI 100 | ✓ | ALLEE DU MOULIN DE VERGNE / CHEMIN DU MOULIN | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | | | |

Légende * Etat
✓ Indisponible
✗ Avec anomalies
✗ Non autorisée
✗ Problématique
* Anomalie
* Accès
* Signalisation
✓ Non conforme en service

01/02/2024

CARIGNAN DE BORDEAUX

Légende • Etat -En service
-Non conforme en service
• Anomalie -Indisponible
• Accès -Avec anomalies
• Signalisation -Sans anomalie
-Non autorisée
-Problématique

01/02/2024

| Implantation | N°Insee | Nom Commune | N°PEI | Type | Entretien à | Adresse | Pression Statique | Pression Dynamique | Débit Maxi | Diamètre aim. bar | Volume résine m3 | Anomalies | Prisé | Observation |
|---------------|---------|-----------------------|-------|--------|-------------|--|-------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------|--|-------------------------------------|--|
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22033 | PI 100 | ✓ | ROUTE DE TRESSES / ALLEE DU GRAND ROC | 4,5 | 3,0 | 0 | 0 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22034 | PI 100 | ✓ | ALLEE DE NOUGUEYRON AU N° 01 | 4,5 | 2,5 | 0 | 0 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22035 | PI 100 | ✓ | ROUTE DE TRESSES A 50M ALLEE DE LA VÉQUIERE | 4,0 | 1,5 | 35 | 23 | | Ouverture très difficile | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22036 | PI 100 | ✓ | CHEMIN DE LA DEVÈZE / CHEMIN DE LA FONT | 4,0 | 1,2 | 43 | 40 | | OBSTACLE GENANT LA MANOEUVRE | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22037 | PI 100 | ✓ | CHEMIN DE VIGNAC AU N° 23 | 4,5 | 1,0 | 57 | 44 | | Manque numérotation | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22038 | PI 100 | ✓ | ALLEE BORIE DU PORGE FACE AU N° 08 | 3,5 | 1,0 | 0 | 0 | | Hydrant penché : PEI disponible (préciser Manque numérotation autres anomalies préciser) | <input type="checkbox"/> | semble avoir été percuté Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22039 | PI 150 | ✗ | CHATEAU CANTELOUP 300M CHEMIN DU SONNEY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | Introuvable | <input checked="" type="checkbox"/> | CH sdis 10/06/2021 : introuvable Contrôle technique du SDIS |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22040 | PI 150 | ✗ | CHATEAU CANTELOUP 560 M CHEMIN DU SONNEY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | Introuvable | <input checked="" type="checkbox"/> | CH sdis 10/06/2021 : introuvable Contrôle technique du SDIS |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22041 | PI 100 | ✓ | RUE DE LARTIGOTTE AU N° 14 | 4,1 | 2,3 | 0 | 0 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22042 | PI 100 | ✓ | RUE DE LARTIGOTTE / RUE AUGUSTIN DAUREAU | 4,5 | 3,0 | 0 | 0 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22043 | PI 100 | ✓ | GRATOIRE ROUTE DE FARGUES / CHEMIN DE GUEIRIN | 6,0 | 3,8 | 0 | 0 | | Abrols non entretenus (végétation, etc Socle béton manquant (P)) | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22044 | PI 100 | ✓ | RUE NEPTUNE FACE AU FOYER JEAN RIVIERE | 5,0 | 3,8 | 0 | 0 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22045 | PI 100 | ✓ | RUE DE LA CROIX DU SUD / ALLEE DE L'ETOILE DU BERGER | 4,0 | 2,8 | 0 | 0 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22046 | PI 100 | ✓ | ALLEE DE L'ETOILE DU BERGER/ AVENUE DE CASSIOPEE | 4,0 | 0,0 | 60 | 30 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22047 | PI 100 | ✗ | RUE BEAUGEY AU N° 44 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0 | | Pas d'eau Manque numérotation | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 04/05/2023 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22048 | PI 100 | ✓ | ALLEE DE LESTONNAC FACE AU N° 21 | 5,0 | 2,0 | 48 | 37 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |

CARIGNAN DE BORDEAUX

Légende * Etat
X Indisponible
✓ En service
-Indisponible
-En service
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique
* Anomalie
* Accès
* Signalisation
* Prise en charge
* Non conforme en service

| Implantation | N°Insee | Nom Commune | N°PEI | Type | E t n a o | A d r e s s e | Pression Statique | Pression Dynamiqu e | Débit Maxi | Débit A 1 bar | Diamètre alim | VOLUME RESERVE m ³ | Anomalies | Prisé | Observation | Date |
|---------------|---------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------|
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22049 | CI ENTER | ✓ | RUE DE LESTONNAC FACE AU N°23 | | | | | | 120 | Autres anomalies (préciser) | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 05/11/2018 | 01/02/2024 |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22050 | BACHE | ✓ | COLLEGE DE LESTONNAC | | | | | | 120 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 25/11/2020 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22051 | PI 100 | ✓ | CHEMIN DE GUERIN / AVENUE DE BRANNE | 5,5 | 3,0 | 0 | 0 | | | Ouverture très difficile | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22052 | PI 100 | ✓ | ALLEE DES VIGNES AU N° 26 | 4,0 | 2,5 | 35 | 30 | | | 1 bouchon de 70 manquant | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 04/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22053 | PI 100 | ✓ | LOT LE CLOS DE BELAIRAU N° 03 | 3,5 | 1,8 | 0 | 0 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22054 | PI 100 | ✓ | ALLEE CLOS DE LYS FACE AU N° 62 | 4,5 | 2,4 | 0 | 0 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22055 | PI 100 | ✓ | voie nouvelle/Lot Le Coteau 40m Chemin de Vignac | 4,2 | 2,0 | 0 | 0 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22056 | PI 100 | ✓ | ALLEE CLOS DE LYS FACE AU N° 013 | 3,9 | 2,0 | 0 | 0 | | | 1 bouchon de 70 manquant | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22057 | PL D'EAU | ✓ | SAS JOANNE RESERVE DE DROITE | | | | | | 240 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Réserve à nettoyer. Portillon d'accès ne ferme pas (même portillon pour les 2 réserves) Presque Vide Attention Vase | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22058 | PL D'EAU | ✓ | SAS JOANNE RESERVE DE GAUCHE | | | | | | 240 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Réserve à nettoyer. Portillon d'accès ne ferme pas (même portillon pour les 2 réserves) Presque Vide Attention Vase Contrôle hydraulique d'un acteur externe au SDIS le 15/06/2016 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22059 | BACHE | ✗ | 19 AVENUE DE LA FONTENILLE GINESTET | | | | | | 0 | Réserve percée ou insuffisamment remplie | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle hydraulique d'un acteur externe au SDIS le 21/07/2017 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22060 | PI 100 | ✓ | ALLEE DES ERABLES AU N° 21 | 3,1 | 1,9 | 0 | 0 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 03/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22061 | PI 100 | ✓ | LOT SQUARE LE BELVEDERE | 4,0 | 2,0 | 81 | 70 | | | Mauque numérotation | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrôle hydraulique d'un acteur externe au SDIS le 19/05/2022 | |

CARIGNAN DE BORDEAUX

| Implantation | N°Insee | Nom Commune | N°PEI | Type | E t n a o | Adresse | Pression Statique | Pression Dynamiqu e | Débit Maxi | Débit A 1 bar | Diamètre alim régime m3 | Anomalies | Pré vu | Observation | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|-------|--------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Légende | * Etat | * Anomalie | -En service | |
| | | | | | | | | | | | | | | | -Indisponible | -Avec anomalies | -Sans anomalie | -Non autorisée |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22062 | BACHE | ✓ | CHATEAU LEON | | | | | | | | | | -Non conforme en service | 01/02/2024 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22063 | PI 100 | ✓ | VOIE NOUVELLE LOT LE CLOS BEAUGEY / RUE BEAUGEY | | 4,0 | 3,0 | 0 | 0 | | | | | Contrôle technique du SDIS le 04/05/2023 | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22064 | PI 100 | ✓ | CHEMIN DE CITON FACE CHEMIN DE PARDAILLAN | | 6,5 | 6,0 | 0 | 0 | | | | | Abords non entretenus (végétation, etc) | 04/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22065 | PI 100 | ✓ | RUE DE VERDUN / CROIX DE RIVIERE | | 3,9 | 2,2 | 0 | 0 | | | | | Autres anomalies (préciser) | 04/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22066 | PI 100 | ✓ | LE CLOS DE VIGNAC IMP DES MURIERS AU N°005 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | | | | Capacité non inscrite et demi-raccord ensevelit à dégager et vanne à repêindre | 04/05/2022 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22067 | PI 100 | ✓ | AVENUE DE CASSIOPEE RUE CASSIOPEE | | 2,5 | 0,7 | 109 | 54 | | | | | Socle béton manquant (P) | 02/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22068 | BACHE | ✓ | LOT LE CLOS NOTRE-DAME - ALLEE RIVENSAN | | | | | | 120 | | | | Manque numérotation | 05/10/2018 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22069 | BACHE | ✗ | ALLEE DU CHENE DE BEL AIR_RCE BELAIR | | | | | | | | | | Attention Grillage tortu d'un côté | | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22070 | BACHE | ✗ | CHEMIN DES MOINES N°19 | | | | | | | | | | portillon ne ferme pas | 08/07/2022 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22071 | PI 100 | ✓ | LOT LE VALLON DU PONTET A 210 M DU CHEM DU PONTET | | 4,8 | 1,0 | 60 | 50 | | | | | Contrôle technique du SDIS le 26/04/2021 | Contrôle technique du SDIS le 29/05/2020 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22072 | CI | ✓ | GINESTET ANCIENNE CITERNE A VIN | | | | | | | 200 | | | Réserve parée ou insuffisamment remplie | 12/12/2018 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22073 | PI 100 | ✗ | PARC DE GUEIRIN - LD GUEIRIN | | 3,0 | 2,2 | 0 | 0 | | | | | Accès impossible (préciser) | 03/05/2023 | |
| Voie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22074 | PI 100 | ✓ | Ets Ginestet | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | | | | Contrôle technique du SDIS | 27/09/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | P1 fermé à la vanne /vorie Neuve non localisé /Vorie Neuve nouveau lotissement | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Contrôle hydraulique d'un acteur externe au SDIS le 17/05/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bouche à Clé Sous Enrobé | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CARIGNAN DE BORDEAUX

| CARIGNAN DE BORDEAUX | | | | | | | | | | Observation | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|-------|--------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---|
| Implantation | N°Insee | Nom Commune | N°PEI | Type | E t a o | A d r e s s e | Pression Statique | Pression Dynamiqu e | Débit A 1 bar | Diamètre alim | Volume réserve m3 | Anomalies | Prisé | |
| Vie publique | 33099 | CARIGNAN-DE-BORD EAUX | 22075 | PI 100 | ✓ | RUE DU MANEGE | 6,0 | 4,0 | 0 | 0 | | | <input type="checkbox"/> | Contrôle technique du SDIS le 02/05/2023 |

Légende * Etat -En service -Non conforme en service
* Anomalie -Indisponible -Avec anomalies
* Accès -Non autorisée -Sans anomalie
* Signalisation -Problématique -Autorisée

01/02/2024